

Wola Osińska, dnia 21 kwietnia 2022

Krzysztof Turski
Radny Gminy Żyrzyn
Wola Osińska 11a
24-103 Żyrzyn

RADA GMINY ŻYRZYN W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia	2023 -04- 2 1
Nr sprawy
Zał.	Podpis

Szanowna Pani Teresa Gruda
Przewodnicząca Rady Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103 Żyrzyn

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Zgłaszam do Pani niniejsze zapytanie na podstawie art.24 ust. 3-7 Ustawy o Samorządzie Gminnym z dnia 8 marca 1990 roku i uprzejmie proszę o przekazanie go Wójtowi Gminy Żyrzyn zgodnie z art. 6 wspomnianej ustawy.

Szanowny Panie Wójtce,

Bardzo proszę o interwencje w sprawie problemu związanego z przepustem w miejscu dojazdu do hydroforni w Woli Osińskiej.

Problem z zasypaniem przez firmę w/w przepustu, która wykonuje tą inwestycje był już zgłaszany przez mnie kilka razy zarówno na Komisjach jak i na posiedzeniach Rady Gminy Żyrzyn. Niestety do tej pory przepust nie został odtworzony. W związku z tym iż wody opadowe nie miały przepływu w naturalny sposób rowem melioracyjnym zapadła się również studzienka (zdjęcie w załączniku).


Największą obawą zarówno mieszkańców jak i moją jest, iż pobocza staną rozmyte co spowoduje znaczne pogorszenie się stanu drogi poprzez pęknięcie w tym miejscu (jak Pan Wójt dobrze wie w tym miejscu przed remontem nawierzchni były właśnie największe ubytki). Drugą istotną sprawą jest, iż woda wpływa do studzienek kanalizacyjnych na tym odcinku drogi przez co zwiększa tzw. zrzut ścieków, który nie ma odniesienia w poborze wody za który to właśnie my mieszkańcy pewnie poniesiemy koszty.

Jednocześnie ponownie zwracam się z prośbą o sprzątanie drogi gdyż nadal niektórzy podwykonawcy nic z tym nie robią.

W imieniu mieszkańców jak i swoim zwracam się z prośbą o pilną interwencje w tej sprawie i przedstawienie planu rozwiązania tego problemu.

Dokumentacja fotograficzna wg. załączników do tego pisma.

Z poważaniem,



Krzysztof Turski
Radny Gminy Żyrzyn







